


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Έτος 1998



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελίδα

1.	Αρχή λειτουργίας Συστήματος	1 - 2
2.	Σταθμός Γέφυρας (Ποταμός Αξιός)	
2.1	Γενικά	3
2.2	Πίνακες - Διαγράμματα - Ημερήσια 1998	4 - 15
2.3	Πίνακες - Διαγράμματα - Μηνιαία 1998	16 - 17
2.4	Πίνακες - Διαγράμματα - Ετήσια 1998	18
2.5	Πίνακες - Διαγράμματα - Ετήσια 1992 - 1998	19
2.6	Αποτελέσματα λειτουργίας συστήματος monitoring	20 - 21
2.7	Εργαστηριακές αναλύσεις - Πίνακες 1998	22 - 25
2.8	Αποτελέσματα - Παρατηρήσεις - Εργαστηριακών - 1998	26
2.9	Συγκριτικά αποτελέσματα ποταμού Αξιού 1992-1998	27
3.	Σταθμός Μικρού Μοναστηρίου (Ποταμός Λουδίας)	
3.1	Γενικά	28
3.2	Πίνακες - Διαγράμματα - Ημερήσια 1998	29 - 40
3.3	Πίνακες - Διαγράμματα - Μηνιαία 1998	41 - 42
3.4	Πίνακες - Διαγράμματα - Ετήσια 1998	43
3.5	Πίνακες - Διαγράμματα - Ετήσια 1992 - 1998	44
3.6	Αποτελέσματα λειτουργίας συστήματος monitoring	45
3.7	Εργαστηριακές αναλύσεις - Πίνακες 1998	46 - 49
3.8	Αποτελέσματα - Παρατηρήσεις - Εργαστηριακών - 1998	50
3.9	Συγκριτικά αποτελέσματα ποταμού Λουδία 1992-1998	51
4.	Σταθμός Νέας Μαδύτου (Λίμνη Βόλβη)	
4.1	Γενικά	52
4.2	Πίνακες - Διαγράμματα - Ημερήσια 1998	53 - 63
4.3	Πίνακες - Διαγράμματα - Μηνιαία 1998	64 - 65
4.4	Πίνακες - Διαγράμματα - Ετήσια 1998	66
4.5	Πίνακες - Διαγράμματα - Ετήσια 1992 - 1998	67
4.6	Αποτελέσματα λειτουργίας συστήματος monitoring	68
4.7	Εργαστηριακές αναλύσεις - Πίνακες 1998	69 - 72
4.8	Αποτελέσματα - Παρατηρήσεις - Εργαστηριακών - 1998	73
4.9	Συγκριτικά αποτελέσματα Λίμνης Βόλβης 1992-1998	74
5.	Σταθμός Αγίου Βασιλείου (Λιμνη Κορώνεια)	
5.1	Γενικά	75
5.2	Πίνακες - Διαγράμματα - Ημερήσια 1998	76 - 83
5.3	Πίνακες - Διαγράμματα - Μηνιαία 1998	84 - 85
5.4	Πίνακες - Διαγράμματα - Ετήσια 1998	86
5.5	Πίνακες - Διαγράμματα - Ετήσια 1992 - 1998	87
5.6	Αποτελέσματα λειτουργίας συστήματος monitoring	88
5.7	Εργαστηριακές αναλύσεις - Πίνακες 1998	89 - 92
5.8	Αποτελέσματα - Παρατηρήσεις - Εργαστηριακών - 1998	93
5.9	Συγκριτικά αποτελέσματα Λίμνης Κορώνειας 1992-1998	94